

Утверждаю:
Руководитель межведомственной
рабочей группы
Инченков В.С./
(Ф.И.О)
20 21г



**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ
ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ
МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

№ 4 от "15" 01 2021 г.

Новоборский филиал государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №2 «Образовательный центр» имени Героя Российской Федерации Немцова Павла Николаевича с. Борское муниципального района Борский Самарской области

(полное юридическое наименование объекта)

446666, Самарская область, муниципальный район Борский, поселок Новоборский, улица Куйбышева, дом 1Б; 8(84667) 2-51-33; факс 2-12-85; E-mail: school2_bor@samara.edu.ru; Жабина Любовь Михайловна – директор

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта п. Новоборский муниципального района Борский Самарской области

2. Ведомственная принадлежность министерство образования и науки Самарской области

3. Вид деятельности образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта – муниципальная

(федеральная, областная, муниципальная,

частная)

5. Объем предоставляемых услуг 80/192

(количество обслуживаемых

посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта отдельно стоящее 2-х этажное здание, базовый материал несущих конструкций кирпич;

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж;

базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов 2 (два) основных; 5 (пять) эвакуационных

8. Год постройки 1983год

9. Год последней реконструкции _____ год

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	320		
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Автобус, №2, №1, «Специалистов»		
Наличие переходов на пути следования от остановки	нет		
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	есть		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см- есть более 4 см- есть	съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	поручни на пандусах	нет

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив <*>	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)

1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)

	Ширина прохода, калитки	≥ 1,2 м	1,3м	К, О		
	Информация об объекте	наличие	отсутствует	К, О, С, Г	установка	

1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)

	Указатели направления движения	наличие	отсутствует	К, Г	установка	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	≥ 2,0 м	отсутствует	К	реконструкция	

	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м не менее 2,0 x 1,8 м	отсутствует -	К -	реконструкция -	не требуется
	Тактильная полоса перед съездом	$> 0,8$ м		С		не требуется
	Тактильная полоса перед лестницей	$> 0,8$ м		С		не требуется
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	$> 0,8$ м		С		не требуется
	Ширина тактильной полосы	0,5 - 0,6 м		С		не требуется
	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$< 0,025$ м		К, С, О		не требуется
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	$> 0,05$ м	отсутствует	К, С, О	установка	
	Места отдыха <*>	наличие	отсутствует	К, О	установка	
1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии) - отсутствует						
	Расстояние до	≤ 50 м	отсутствует	К, О		не

	входа в здание		ет			требуется
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м	> 5% (не менее 1 места)	отсутствует	К		не требуется
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	отсутствует	К		не требуется
1.4. Открытая лестница - отсутствует						
	Ширина лестничных маршей	≥ 1,35 м		О, С		не требуется
	Марш лестницы между площадками	3 - 12 ступеней		О, С		не требуется
	Единообразная геометрия ступеней	наличие		О, С		не требуется
	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м		О, С		не требуется
	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м		О, С		не требуется
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверху и внизу шириной 0,3 - 0,5 м	≥ 0,8 - 0,9 м		С		не требуется
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		не требуется
	Поручни с двух сторон:	наличие		О, С		не требуется

	расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м		О, С		не требуется не требуется
	высота поручней	0,9 м		О		не требуется
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		О		не требуется
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		О, С		не требуется
1.5. Пандус на рельефе - отсутствует						
	Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м		К		не требуется
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$		К		не требуется
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		не требуется
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м		К, О		не требуется
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		не требуется
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		не требуется
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		К, О		не требуется
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		К, О		не требуется
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:	наличие		К		
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		не требуется
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		не требуется
	промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м				не требуется
	в нижнем окончании	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		не требуется

	пандуса					
	Колесоотбойник и высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие		К, О		не требуется
2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)						
2.1. Крыльцо или входная площадка						
	Высота площадки	м	0,58			
	Габариты площадки без пандуса (ширина x глубина)	≥ 1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	3,85x1,08	О, С	реконструкция	
	Габариты площадки с пандусом (ширина x глубина)	≥ 2,2 x 2,2 м	отсутствует	К	установка	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	отсутствует	К, О, С	установка	
	Навес	наличие	имеется	К, О		
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	имеется	К, О, С		
	Информация об объекте	наличие	имеется	Г	установка	
	Система вызова помощи	наличие	отсутствует	К	установка	
2.2. Лестница наружная						
	Нескользящее покрытие	наличие	отсутствует	О, С	установка	
	Расстояние до кромки ступени перед маршем вверх и вниз тактильной	0,6 м	отсутствует	С	создание	

	полосы					
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3 - 0,5 м	отсутствует	С	установка	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	отсутствует	С	установка	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствует	О, С	установка	
	Поручни с двух сторон:	наличие	отсутствует	О, С	установка	
	высота поручней	0,9 м	отсутствует	О, С	создание	
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	отсутствует	О, С	создание	
	завершающие горизонтальные части поручней	≥ 0,3 м	отсутствует	О, С	установка	
	Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м <*>	наличие	отсутствует	О, С	установка	

2.3. Пандус наружный

	Ширина марша	≥ 1,0 м	отсутствует	К	установка	
	Угол уклона	≤ 5°	отсутствует	К	установка	
	Высота подъема одного марша (максимальная)	≤ 0,8 м	отсутствует	К	установка	
	Поручни с двух сторон:	наличие	отсутствует	К, О	установка	
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	отсутствует	К, О	установка	
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	отсутствует	К	установка	
	на высоте (верхний)	0,9 м	отсутствует	О	установка	

	поручень)		ет			
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	отсутствует	К, О	установка	
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	отсутствует	К, О	установка	
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:		отсутствует		установка	
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	отсутствует	К	установка	
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5$ м	отсутствует	К	установка	
	промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	отсутствует	К	установка	
	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	отсутствует	К	установка	
	Колесоотбойник и по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	отсутствует	К, О	установка	
	Нескользящее покрытие	наличие	отсутствует	К, О	установка	
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	отсутствует	К		не требуется
	Звуковой маяк у входа <*>	наличие	отсутствует	С	установка	
	Световой маяк у входа <*>	наличие	отсутствует	Г	установка	
2.4. Тамбур						
	Габариты (глубина x ширина)	$\geq 2,3 \times 1,5$ м, при реконструк	2,30x3,0	К		

		ции - (1,5 - 1,8) x 2 м				
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Наличие (Р)	К, О		
	Ширина дверного проема	≥ 1,2 м, при реконструкции - ≥ 0,9 м	1,70	К, О		
	Высота порога наружного, внутреннего	каждого элемента - < 0,014 м, общая высота - ≤ 0,028 м	0,05	К	реконструкция	
	Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	наличие	отсутствует	С	установка	

3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

3.1. Лестница на уровень 1-го этажа - *отсутствует*

	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		С		не требуется
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		не требуется
	Поручни с двух сторон:	наличие		О, С		не требуется
	на высоте	0,9 м		О, С		не требуется
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		О, С		не требуется
	завершающие горизонтальные части поручней	≥ 0,3 м		О, С		не требуется

3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа - *отсутствует*

	Ширина марша	≥ 1,0 м		К		не требуется
	Угол уклона	≤ 5°		К		не требуется
	Разворотные площадки внизу, вверху	≥ 1,5 x 1,5 м		К		не требуется
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		не требуется

	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м		К, О		не требуется
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		не требуется
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		не требуется
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		К		не требуется
	завершающие горизонтальные части поручней	≥ 0,3 м		К, О		не требуется
	Колесоотбойник и по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К		не требуется
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие		К		не требуется
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):					не требуется
	стационарный	наличие		К		не требуется
	мобильный	наличие		К		не требуется

3.3. Коридоры/холлы

	Ширина полосы движения	≥ 1,2 м	1,65	К		
	Разворотные площадки	≥ 1,5 x 1,5 м	5,85x1,65 м	К		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина)	≥ 1,0 м		К, О		не требуется
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	отсутствует	К, Г	установка	
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	отсутствует	К, Г	установка	
	Речевые информаторы и маяки <*>	наличие	отсутствует	С	установка	

	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации <*>	наличие	отсутствует	Г	установка	
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы <*>	наличие	отсутствует	Г	установка	
	Тактильная схема	наличие	отсутствует	С	установка	
	Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м):	наличие	отсутствует	К, О, С, Г	создание	
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения - не менее 1,2 м	≥ 1 на этаж	отсутствует	О	создание	
	для колясочников: глубина - 1,5 м, ширина - 0,9 м	≥ 1 на этаж	отсутствует	К	создание	
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	≥ 0,1 м	отсутствует	С	установка	
	Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина)	0,6 м	отсутствует	С	установка	
	Опорные устройства	наличие	отсутствует	О, С	установка	
	Контрастная маркировка дверных проемов <*>	наличие	отсутствует	С	установка	
3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)						
	Бортики по	наличие		О, С		не

	боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м					требуется
	Контрастная маркировка	наличие		С		не требуется
	Поручни с двух сторон на лестнице:	наличие		О		не требуется
	на высоте	0,9 м		О		не требуется
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		К		не требуется
	завершающие горизонтальные части поручней	наличие		О		не требуется

3.5. Пандус внутренний на этаже - *отсутствует*

	Ширина марша	$\geq 1,0$ м		К		не требуется
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$		К		не требуется
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		не требуется
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		не требуется
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		не требуется
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		не требуется
	Колесоотбойник и по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К		не требуется

3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)

	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина 0,3 м)	0,6 м	отсутствует	С	установка	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3 - 0,5 м	отсутствует	С	установка	
	Контрастная	наличие	отсутствует	С	установка	

	маркировка крайних ступеней		ет			
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствует	О, С	установка	
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	отсутствует	О, С	установка	
	на высоте	0,9 м	отсутствует	О, С	установка	
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	отсутствует	О, С	установка	
	завершающие горизонтальные части поручней сверху, внизу	$\geq 0,3$ м	отсутствует	О, С	установка	
	Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие	отсутствует	С	установка	
	Указатели номера этажа на поручне тактильные <*>	наличие	отсутствует	С	установка	
	Лестница N ____ (вкладка при наличии других лестниц)					
3.7. Лифт пассажирский-отсутствует						
	Кабина:					не требуется
	габариты (глубина x ширина)	при новом строительстве - $\geq 1,5$ x 1,7 м, для действующих объектов - $\geq 1,1$ x 1,4 м		К		не требуется
	ширина дверного проема	при новом строительстве - $\geq 0,95$ м, для действующих объектов - $\geq 0,8$ м		К		не требуется

	Зеркало <*>	наличие		К		не требуется
	Поручни <*>	наличие		О		не требуется
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта <*>	наличие		Г, С		Не требуется
	Знак доступности	наличие		К		не требуется
	Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта	наличие		С		не требуется
	Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом	наличие		С		не требуется

4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности)

4.1. Обслуживание через окно/прилавок

	Высота рабочей поверхности	0,8 - 1,1 м		К		не требуется
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	$\geq 1,2$ м		К		не требуется

Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков

4.2. Обслуживание в групповой №3, групповой №4, групповой №5

	Ширина проема двери	$\geq 0,9$ м	0,85	К	реконструкция	
	Высота порога	отсутствие	отсутствует	К, О		
	Информация тактильная	наличие	отсутствует	С	установка	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	отсутствует	К, О, С, Г	установка	
	размещение на высоте <*>	$\leq 1,8$ м	отсутствует	К	создание	
	высота прописных букв <*>	$\geq 0,025$ м	отсутствует	С	создание	
	Габариты зоны сидения (глубина)	$\geq 1,2$ м	отсутствует	О	создание	

	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	отсутствует	К	создание	
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м	отсутствует	К, О	создание	
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов						
4.3. Обслуживание с перемещением в кабинет N _____						
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м		К		не требуется
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и прочее)	0,8 - 1,1 м		К		не требуется
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов						
4.4. Кабина индивидуального обслуживания N _____ (примерочная, переговорная, кабина телефона)						
	Ширина x глубина	1,5 x 1,5 м	отсутствует	К		не требуется
	Место для сидения <*>	наличие	отсутствует	О		не требуется
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) <*>	наличие	отсутствует	О		не требуется
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин						
4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест)						
	Доля мест для колясочников	$\geq 2\%$		К		не предусмотрено проектом
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м		К		не предусмотрено проектом
	Доля мест для лиц с нарушением слуха	≥ 2		Г		не предусмотрено проектом
Вкладка при необходимости описания нескольких залов						
	Специализированная зона обслуживания	наличие		К		не требуется

	инвалидов-колясочников					
5. Санитарно-бытовые помещения						
5.1. Санузел для посетителей						
	Санузел	наличие	имеется	Г		
5.2. Санузел для инвалидов						
	Санузел	наличие	отсутствует	К, О, С	установка	
	Знак доступности помещения	наличие	отсутствует	К	установка	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	отсутствует	С	установка	
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,7	К, О	реконструкция	
	Направление открывания дверей	наружное	наружное	К		
	Кабины для инвалидов:		отсутствует			
	количество кабин	> 1 шт.	отсутствует	К, О	установка	
	ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,7	К, О	реконструкция	
	габариты (минимальная глубина)	$\geq 1,8$ м	2,15	К, О, С		
	габариты (минимальная ширина)	$\geq 1,65$ м	2,05	К, О, С		
	Унитаз:					
	опорные поручни	наличие	отсутствует	К, О	установка	
	откидные поручни <*>	наличие	отсутствует	К	установка	
	зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75 \times 1,2$ м	отсутствует	К	создание	
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	отсутствует	О	установка	
	Раковина:					
	высота раковины	0,75 - 0,85 м	0,7x0,8	К, О		

	опорный поручень	наличие	отсутствует	О	установка	
	водопроводный кран с рычажной рукояткой	наличие	отсутствует	К, О	установка	
	водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа <*>	наличие	отсутствует	К, О	установка	
	зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м	отсутствует	К	создание	
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	отсутствует	О	установка	
	Зеркало поворотное	наличие	отсутствует	К, О	установка	
	Писсуар на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы	отсутствует	К	установка	
	Душевые:					
	габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\geq 0,9 \times 1,5$ м	0,8 x 0,8 м	К, О	установка	
	размеры сиденья душевой кабины (глубина x длина)	$\geq 0,48 \times 0,85$ м	отсутствует	К, О	установка	
	опорный поручень	наличие	отсутствует	К, О	установка	
	Система тревожной сигнализации	наличие	отсутствует	К, О, С	установка	
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых						
6. Средства информации и телекоммуникации на объекте						
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	нет	К, О, Г, С	установка	

	Надписи:	наличие	отсутствует	К, О, Г, С	установка	
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м	отсутствует	К, О, Г, С	установка	
	высота прописных букв	$> 0,075$ м	отсутствует	К, О, Г, С	установка	
	освещенность	наличие	отсутствует	К, О, Г, С	установка	
	Указатели, пиктограммы:	наличие	отсутствует	К, О, Г, С	установка	
	размещение на высоте	1,3 - 1,4 м	отсутствует	К, О, Г, С	установка	
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	отсутствует	К, О, Г, С	установка	
	освещенность	наличие	отсутствует	К, О, Г, С	установка	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля:	наличие	отсутствует	С	установка	
	высота размещения	1,3 - 1,4 м	отсутствует	С	установка	
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	отсутствует	С	установка	
	на кнопках управления лифта	наличие	отсутствует	С		не требуется
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	отсутствует	С	установка	
	Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые	наличие (не менее 1 шт.)	отсутствует	Г	установка	

	средства связи, в том числе с "бегущей строкой", факсимильные аппараты					
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1 шт.)	отсутствует	С, Г	установка	
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	отсутствует	К		не требуется
	Речевые информаторы и маяки	наличие	отсутствует	С	установка	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м	наличие	отсутствует	С	установка	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	отсутствует	Г, С	установка	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	отсутствует	К, С, О, Г	установка	
	Индукционная система:	наличие	отсутствует	Г	установка	
	стационарная	наличие	отсутствует	Г		
	переносная	наличие	отсутствует	Г		

7. Выводы

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ: Для обеспечения полной доступности необходимо проведение дополнительных работ по обустройству тротуара, расширению входа на территорию, оборудование входа на территорию информацией для МГН
2. ВХОДНАЯ ГРУППА: Для обеспечения полной доступности необходимо проведение дополнительных работ и установка соответствующего оборудования и технических средств.

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ: Для обеспечения доступности всех категорий инвалидов необходимо проведение дополнительных работ и установка соответствующего оборудования. Установить поручни на лестнице с двух сторон на высоте 0,9 м с горизонтальными не травмирующими окончаниями. Выполнить маркировку крайних ступеней, Выполнить ремонт лестничного марша. Установить места отдыха с подлокотниками и спинкой (часть мест). Установить ограждение выступов в зону движения (на высоте от 0,7 до 2,2 м).

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ: необходимо обустроить место обслуживания, удобное для инвалидов на кресле-коляске: стол с высотой столешницы 0,85 м и возможностью подъезда под рабочую поверхность для кресла-коляски. Установить тактильные таблички у дверей кабинетов со стороны ручки на высоте 1,4-1,5 м.

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ. Для обеспечения доступности всех категорий инвалидов необходимо проведение дополнительных работ и установка соответствующего оборудования, реконструкция дверного проема нормам, создание зоны для кресла коляски рядом с раковиной и унитазом, монтаж крючков для костылей

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ. Объект временно не соответствует требованиям доступности инвалидов. Для обеспечения полной доступности необходимо проведение дополнительных работ и установка соответствующего оборудования и технических средств

Приложения: 1. _____
2. _____
3. _____

Ведущий специалист
по опеке и попечительству
муниципального района Борский
_____ Попова Т.А.



_____ 2021г.

Директор ГБОУ СОШ №2
«ОЦ» с. Борское
Жабина Л.М



_____ М.П.

_____ 2021г.