

**А К Т №5**  
**Осмotra и проверки спортивных снарядов и оборудования**  
**детского сада п. Новоборский,**

расположенного по адресу: 446666, Самарская область, муниципальный район Борский,  
пос. Новоборский, ул. Куйбышева, д. 1 б

от 27.07. 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

**Председатель комиссии:**

Хвастунова С.А. - заместитель директора по АХЧ;

**Члены комиссии:**

Алясова Т.А.-старший воспитатель,

Матьцина С.И.- специалист по охране труда,

Карданова Т.Н. – инструктор по физической культуре,

Игитян А.И.- старший методист.

составили настоящий акт в том, что:

1. В спортивном зале детского сада для проведения занятий имеется:

- Шведская стенка 1 шт
- Гимнастическая перекладина
- Гимнастическое бревно
- Гимнастическая скамейка

2. Все вышеперечисленные спортивные снаряды и оборудование подлежали  
визуальному осмотру и проверке:

№	Наименование оборудования	ГОСТ	Результат осмотра	Прилагаемая нагрузка	Выявленный дефект	Принятые меры
1	Шведская стенка	ГОСТ Р56435-2015	визуальный осмотр крепежа, деформаций не обнаружено	Верхняя, средняя и нижняя перекладина находилась под нагрузкой 95 кг (300 секунд)	После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены	---
2	Гимнастическая скамейка	ГОСТ Р57542-2017	визуальный осмотр крепежа, деформаций не обнаружено	Средина и край находилась под нагрузкой 105 кг (300 секунд)	После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены	---
3	Гимнастические перекладины металлическая	ГОСТ Р56435-2015	визуальный осмотр крепежа, деформаций не обнаружено	средняя перекладина находилась под нагрузкой 170 кг (300 секунд)	После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены	---
4	Бревно гимнастическое	ГОСТ Р56438-2015	визуальный осмотр крепежа, деформаций не обнаружено	средняя перекладина находилась под нагрузкой 135 кг (65 секунд)	После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены	---

3. Занятия на спортивных снарядах и оборудовании в спортивном зале детского сада разрешаются.

Председатель комиссии:




С.А. Хвастунова


Члены комиссии:




Т.А. Атясова



С.И. Матыцина



Т.Н. Карданова



А.И. Игитян

Наименование спортивного снаряжения	ГОСТ	Размеры (высота)	Положения нагрузки	Виды нагрузки	Требования к оборудованию
Беговая дорожка	ГОСТ Р 56435-2015	индивидуальный размер	Верхняя, средняя и нижняя поребрики	Средняя нагрузка	Средняя нагрузка
Спортивный зал	ГОСТ Р 56435-2015	индивидуальный размер	Средняя и нижняя поребрики	Средняя нагрузка	Средняя нагрузка
Спортивный зал	ГОСТ Р 56435-2015	индивидуальный размер	Средняя поребрики	Средняя нагрузка	Средняя нагрузка
Спортивный зал	ГОСТ Р 56435-2015	индивидуальный размер	Средняя поребрики	Средняя нагрузка	Средняя нагрузка

**А К Т №6****Осмотр и проверки спортивных снарядов и оборудования  
детского сада п. Новоборский,**

расположенного по адресу: 446666, Самарская область, муниципальный район Борский,  
пос. Новоборский, ул. Строителей, д. 7 б

от 27.07. 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

**Председатель комиссии:**

Хвастунова С.А. - заместитель директора по АХЧ;

**Члены комиссии:**

Атясова Т.А.- старший воспитатель,

Матыцина С.И.- специалист по охране труда,

Карданова Т.Н. – инструктор по физической культуре,

Игитян А.И.- старший методист.

составили настоящий акт в том, что:

1. В спортивном зале детского сада для проведения занятий имеется:

-Шведская стенка 1 шт

-Гимнастическая скамейка 1 шт

2. Все вышеперечисленные спортивные снаряды и оборудование подлежали  
визуальному осмотру и проверке:

№	Наименование оборудования	ГОСТ	Результат осмотра	Прилагаемая нагрузка	Выявленный дефект	Принятые меры
1	Шведская стенка	ГОСТ P56435-2015	визуальный осмотр крепежа, деформаций не обнаружено	Верхняя, средняя и нижняя перекладина находилась под нагрузкой 95 кг (300 секунд)	После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены	---
2	Гимнастическая скамейка	ГОСТ P57542-2017	визуальный осмотр крепежа, деформаций не обнаружено	Средина и край находилась под нагрузкой 105 кг (300 секунд)	После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены	---

3. Занятия на спортивных снарядах и оборудовании в спортивном зале детского сада разрешаются.

Председатель комиссии:




С.А. Хвастунова

Члены комиссии:



Т.А.Атясова



С.И.Матыцина



Т.Н. Карданова



А.И. Игитян

**АКТ №7**

**Осмotra и проверки спортивных снарядов и оборудования  
Новоборского филиала ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Борское,**

расположенного по адресу: 446666, Самарская область, муниципальный район Борский,  
пос. Новоборский, ул. Куйбышева, д. 1 б

от 27.07. 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

**Председатель комиссии:**

Хвастунова С.А. - заместитель директора по АХЧ;

**Члены комиссии:**

Агясова Т.А. -старший воспитатель,

Матыцина С.И.- специалист по охране труда,

Карданова Т.Н. – инструктор по физической культуры,

Игитян А.И.- старший методист.

составили настоящий акт в том, что:

1. В спортивном зале Новоборского филиала ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с.Борское для проведения занятий имеются:

- «Шведская стенка» 5 шт
- Баскетбольные щиты 2 шт
- Гимнастическая скамейка 2 шт
- Гимнастические перекладины 2 шт
- Канат 1 шт.

2. Все вышеперечисленные спортивные снаряды и оборудование подлежали визуальному осмотру и проверке:

№	Наименование оборудования	ГОСТ	Результат осмотра	Прилагаемая нагрузка	Выявленный дефект	Принятые меры
1	Шведская стенка 5 штуки	ГОСТ Р56435-2015	визуальный осмотр крепежа, деформаций не обнаружено	Верхняя, средняя и нижняя перекладина находилась под нагрузкой 95 кг (300 секунд)	После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены	---
2	Гимнастическая скамейка 2 штуки.	ГОСТ Р57542-2017	визуальный осмотр крепежа, деформаций не обнаружено	Средина и край находилась под нагрузкой 105 кг (300 секунд)	После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены	---
3	Гимнастические перекладины металлическая 2 штуки	ГОСТ Р56435-2015	визуальный осмотр крепежа, деформаций не обнаружено	средняя перекладина находилась под нагрузкой 170 кг (300 секунд)	После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены	---
4	баскетбольные щиты 2 шт	ГОСТ Р56434-2015	визуальный осмотр крепежа, деформаций не обнаружено	Баскетбольное кольцо находилась под нагрузкой 240кг (60 секунд), шит под нагрузкой 320 кг (60 сек)	После снятия нагрузки повреждения и смещения обнаружены, оборудование жёстко смонтировано	---

5	Канат	ГОСТ P57539-2017	визуальный осмотр крепежа, укороченность	---	---	---
---	-------	------------------	--	-----	-----	-----

3. Занятия с использованием каната не разрешается. Канат вывести из образовательного процесса (длина каната).

4. Занятия на других спортивных снарядах и оборудовании разрешаются.

Председатель комиссии:

С.А. Хвастунова

Члены комиссии:

Т.А. Атысова

С.И. Матыцина

Т.Н. Карданова

А.И. Игитян

№	Наименование оборудования	ГОСТ	Результат осмотра	Предназначенная нагрузка	Визуальный эффект	Примечание
1	Шведская стенка 5 штук	ГОСТ P56435-2015	визуальный осмотр крепежа, деформаций и абразивных	Передняя средняя и задняя перекидная находилась под нагрузкой 92 кг (300 кг/шт)	После нагрузки обнаружены деформации	
2	Гимнастическая стенка 2 штуки	ГОСТ P57542-2017	визуальный осмотр крепежа деформаций и абразивных	Средняя и край находилась под нагрузкой 185 кг (300 кг/шт)	После нагрузки обнаружены деформации	
3	Гимнастическое перекидное металлическая 2 штуки	ГОСТ P56435-2015	визуальный осмотр крепежа деформаций и абразивных	средняя перекидная находилась под нагрузкой 170 кг (300 кг/шт)	После нагрузки обнаружены деформации	
4	Общеспортивные скамьи 2 шт.	ГОСТ P56434-2015	визуальный осмотр крепежа, деформаций и абразивных	Бакеточная скамья находилась под нагрузкой 240 кг (60 кг/шт), штырь под нагрузкой 320 кг (60 кг)	После нагрузки обнаружены деформации, абразивные	

**Осмотр и проверки спортивных снарядов и оборудования  
Новоборского филиала ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Борское,**

расположенного по адресу: 446666, Самарская область, муниципальный район  
Борский, пос. Новоборский, ул. Куйбышева, д. 1 б

от 27.07. 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

**Председатель комиссии:**

Хвастунова С.А. - заместитель директора по АХЧ;

**Члены комиссии:**

Атясова Т.А.-старший воспитатель,

Матьцина С.И.- специалист по охране труда,

Карданова Т.Н. – инструктор по физической культуре,

Игитян А.И.- старший методист

составили настоящий акт в том, что:

1. На спортивной площадке Ново-Борского филиала ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с.Борское для проведения занятий имеются:

-Лестница большая 1 шт

2. Все вышеперечисленные спортивные снаряды и оборудование подлежали визуальному осмотру и проверки:

-Лестница большая без дефектов, вкопана в землю






3. Спортивное оборудование не стандартное, не сертифицировано.

Занятия на спортивных снарядах и оборудовании не разрешаются.

Выведены из образовательного процесса.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

 С.А. Хвастунова  
 Т.А.Атясова  
 С.И.Матьцина  
 Т.Н. Карданова  
 А.И. Игитян